

foto 1 – widok z ulicy Lotniczej (asfaltowej) na zjazd w ulicę Liliową



foto 2 – skrzyżowanie ulicy Liliowej i Wczasowej z widocznym fragmentem już wykonanego odcinka (ul. Wczasowej)







foto 3 – studzienka na skrzyżowaniu ulic Liliowej i Kwiatowej – od tej studzienki jest wyprowadzona rura w ul. Liliowej (widoczna za zał. graficznym nr 2 do OPZ), do której należy włączyć się z kanalizacją deszczową.

(w tle odcinek ul. Liliowej nie objęty postępowaniem w zakresie nawierzchni z kostki – zakres do wykonania: kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem ist. nawierzchni)